云南省第二轮生态环境保护督察交办的D5301002023081614 7投诉问题办结情况公示表

公示单位：富民县人民政府　　2023 年 9 月 21 日

投诉问题	受理编号：D530100202308161 47 投诉问题：富民县永定街道大麦村云南富明世翔饲料添加剂有限公司，厂区雨污分流不完善，物料泼洒比较严重，白肥堆在雨水沟附近，混入雨水沟排入外环境；白肥和磷酸氢钙烘干车间尾气（二氧化硫、颗粒物）长期超标排放，检测结果超标，但出具的检测报告却达标，检测公司数据造假。
核实情况	经核查： 1.云南富民世翔饲料添加剂有限公司白肥车间附近存在部分雨污分流不完善的问题，未发现厂区内物料泼洒和白肥堆在雨水沟附近混入雨水沟排入外环境情况。 2.2023 年 8 月 17 日对该公司白肥和磷酸氢钙烘干车间尾气进行现场监测，监测结果显示：该公司白肥和磷酸氢钙烘干车间尾气（二氧化硫、颗粒物）无超标情况。 3.查看该公司近半年自行监测报告，监测结果显示无超标情况。经调阅该公司 2023 年 2 月至 6 月自行监测报告存档材料（报告副本），有采样机打单据、质量控制记录分析原始记录、采样原始记录、分析相关秩数等符合相关监测技术规范和分析方法的要求，报告数据与原始记录数据一致。 检查发现的问题： 1.白肥车间附近存在部分雨污分流不完善的问题； 2.白肥车间厂房房顶有漏雨到车间内的问题。
办结情况	2023 年 9 月 21 日，昆明市生态环境局富民分局组织对富民世翔饲料添加剂有限公司进行了现场复查，截止目前，该企业投入整改资金共计 15 万元对发现问题进行了全面整改，一是将脱氟槽至磷石膏过滤胶带机的污水沟在外侧加高围堰，长度为 50 米，将反应区的污水统一收集到磷石膏胶带机旁的地槽并进行回用于萃取槽。二是在白肥车间外雨水沟旁新建一个容积为 260 立方米的雨水收集池，池内雨水将用 300 米管道用泵输送至石灰化灰工序进行回用，架设屋面雨水槽将屋面雨水收集到新建的雨水收集池，三是对破损漏雨屋顶进行加固修缮；对现有的雨水收集池

	和雨水沟进行维修清理，促进雨水流动畅通有效收集。四是在磷矿堆场低位设置 2 个容积为 10 立方米的淋溶液收集池，并用管道将淋溶水接引至厂区回用水池进行回用。
公示说明	现将该投诉问题办结情况进行公示，如有意见建议，请反馈至 fmxhjbhj@163.com 。联系电话：68810665