


附件1

# 富民县地质灾害隐患点认定申报表

位置	富民县赤鹭镇阿纳宰村委会黄家庄村		
发生时间	2025年8月23日6时13分		
隐患点类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 地裂缝 <input type="checkbox"/> 其他		
威胁对象及资产	3户15人50万元	隐患点规模	小型
发现渠道	<input type="checkbox"/> 地质灾害调查 <input type="checkbox"/> 巡查、排查 <input checked="" type="checkbox"/> 群众上报 <input type="checkbox"/> 其他		
申报人意见	该点地质灾害安全隐患大，威胁大，建议纳入富民县地质灾害隐患点，并向上级申请对该滑坡灾害实施工程治理。		
联系人	李建洋	联系电话	13708799609
县级自然资源主管部门受理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 受理 <input type="checkbox"/> 不受理		
	经办人(签字): 潘坤		



注:县级自然资源主管部门不受理的情形,应当告知申报人应补充完善资料内容。

附件2

## 富民县地质灾害隐患点调查认表

位 置	富民县赤鹫镇阿纳宰村委会黄家庄村		
隐患点名称	赤鹫镇阿纳宰村委会黄家庄村滑坡	坐标	经度：102° 34'14.5" 纬度：25° 26'24.6"
确定隐患类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 地裂缝 <input type="checkbox"/> 其他		
发生(发现)时间	2025年8月23日6时13分		
规模方量(或一次冲出物)	420m <sup>3</sup>	规模等级	<input type="checkbox"/> 特大型 <input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input checked="" type="checkbox"/> 小型
威胁对象及资产	3户15人50万元	险情等级	<input type="checkbox"/> 特大型 <input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input checked="" type="checkbox"/> 小型
调查资质单位信息	单位名称	云南地质工程勘察设计研究院有限公司	
	资质类别及等级	甲级	证书编号    530020231120172
	单位法人	彭必建	联系电话    13888604609
	单位地址	云南省昆明市黎明路47号	
	负责人及电话	葛志亮 13759596412	调查时间
认定内容	调查核实报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	责任主体 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	责任主体的行业主管部门	<input checked="" type="checkbox"/> 自然资源 <input type="checkbox"/> 住建 <input type="checkbox"/> 发改 <input type="checkbox"/> 水利 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 交运 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 工信 <input type="checkbox"/> 文旅 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 其他	
	防治措施建议	<input checked="" type="checkbox"/> 群测群防 <input type="checkbox"/> 监测预警 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 工程治理 <input type="checkbox"/> 搬迁避让	
调查核实报告结论	赤鹫镇阿纳宰村委会黄家庄村滑坡现已成灾，威胁3户15人生命50万元财产安全，险情等级为小型，规模等级为小型，后续以群测群防体系建设为主要防控手段，密切跟踪滑坡体裂缝扩张、土体变形等动态变化，同时建议组织村委会、村小组和村民对现状灾害体进行适当处置。 <div style="text-align: right;">调查单位(盖章): 2026年9月25日</div>		
现场与论证情况	后续以群测群防体系建设为主要防控手段，密切跟踪滑坡体裂缝扩张、土体变形等动态变化，同时建议组织村委会、村小组和村民对现状灾害体进行适当处置。一旦发现滑坡活动加剧、灾害规模扩大或出现次生险情等异常情况，现场监测人员须第一时间上报，并同步启动应急处置流程，确保快速响应。 <div style="text-align: right;">                     经办人(签字):  2026年9月25日                 </div>		
县级自然资源主管部门受理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 认可 <input type="checkbox"/> 不认可 <div style="text-align: right;">                     经办人(签字):  2026年9月25日  </div>		

注：县级自然资源主管部门不认可的情形，应当说明理由。