

附件2

富民县地质灾害隐患点调查认定表

位 置	富民县赤鹭镇龙潭村委会龙潭村		
隐患点名称	赤鹭镇龙潭村委会龙潭村泥石流	坐标	经度 :102° 31' 12.38" 纬度 :25° 25' 2.85"
确定隐患类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input checked="" type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 地裂缝 <input type="checkbox"/> 其他		
发生(发现)时间	2025年7月5日晚6时		
规模方量(或一次冲出物)	1.5~2.5×10 ⁴ m ³	规模等级	<input type="checkbox"/> 特大型 <input type="checkbox"/> 大型 <input checked="" type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型
威胁对象及资产	28户112人 , 500万元	险情等级	<input type="checkbox"/> 特大型 <input type="checkbox"/> 大型 <input checked="" type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型
调查资质单位信息	单位名称	云南地质工程勘察设计院有限公司	
	资质类别及等级	甲级	证书编号 530020231120172
	单位法人	彭必建	联系电话 13888604609
	单位地址	云南省昆明市黎明路47号	
	负责人及电话	葛志亮	调查时间 2025年7月6日
认定内容	调查核实报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	责任主体 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	责任主体的行业主管部门	<input checked="" type="checkbox"/> 自然资源 <input type="checkbox"/> 住建 <input type="checkbox"/> 发改 <input type="checkbox"/> 水利 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 交通 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 工信 <input type="checkbox"/> 文旅 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 其他	
	防治措施建议	<input checked="" type="checkbox"/> 群测群防 <input checked="" type="checkbox"/> 监测预警 <input type="checkbox"/> 其他	<input checked="" type="checkbox"/> 工程治理 <input type="checkbox"/> 搬迁避让
调查核实报告结论	昆明市富民县赤鹭镇龙潭村委会龙潭村泥石流现已成灾, 威胁龙潭村、道路车辆行人及沿岸耕地等, 威胁28户112人生命500万元财产安全, 已造成直接经济损失约100万元, 灾情等级为中型, 危险性等级为中型。建议纳入富民县地质灾害隐患点内, 同时向上级申请开展地质灾害治理工程。 <div style="text-align: right;">  调查单位(盖章): 2025年7月10日 </div>		
现场与论证情况	昆明市富民县赤鹭镇龙潭村委会龙潭村泥石流沟物源丰富, 汇水面积大, 坡降较大, 早期工程基本失效, 再次发生泥石流危害的可能性较大, 建议按中型地灾项目申请治理。 <div style="text-align: right;"> 经办人(签字):  盖章(签字): 2025年7月10日 </div>		
县级自然资源主管部门受理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 认可 <input type="checkbox"/> 不认可 <div style="text-align: right;">  经办人(签字):  盖章(签字): 2025年7月10日 </div>		

注: 县级自然资源主管部门不认可的情形, 应当说明理

附件1

富民县地质灾害隐患点认定申报表

位置	富民县赤鹫镇龙潭村委会龙潭村		
发生时间	2025年7月5日晚6时		
隐患点类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input checked="" type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 地裂缝 <input type="checkbox"/> 其他		
威胁对象及资产	28户112人，500万元	隐患点规模	中型
发现渠道	<input type="checkbox"/> 地质灾害调查 <input type="checkbox"/> 巡查、排查 <input checked="" type="checkbox"/> 群众上报 <input type="checkbox"/> 其他		
申报人意见	该点地质灾害安全隐患大，威胁大，建议纳入富民县地质灾害隐患点，并向上级申请对该泥石流实施灾害实施工程治理。 <div style="text-align: right;"> 签章： 2025年7月6日</div>		
联系人	李廷祥	联系电话	13708799609
县级自然资源主管部门受理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 受理 <input type="checkbox"/> 不受理 <div style="text-align: right;"> 经办人(签字):  盖章(签字):  2025年7月8日</div>		

注:县级自然资源主管部门不受理的情形,应当告知申报人应补充完善资料内容。