

附件1


富民县地质灾害隐患点认定申报表

位置	富民县款庄镇青华村委会小石岩村		
发生时间	2025年8月22日5时		
隐患点类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 地裂缝 <input type="checkbox"/> 其他		
威胁对象及资产	5户26人150万元	隐患点规模	小型
发现渠道	<input type="checkbox"/> 地质灾害调查 <input type="checkbox"/> 巡查、排查 <input checked="" type="checkbox"/> 群众上报 <input type="checkbox"/> 其他		
申报人意见	该点地质灾害安全隐患大，威胁大，建议纳入富民县地质灾害隐患点，并向上级申请对该滑坡灾害实施监测工程。		
联系人	李建珍	联系电话	1388844138
县级自然资源主管部门受理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 受理 <input type="checkbox"/> 不受理		
	经办人(签字): 清书 单位盖章 2025年8月30日		

注:县级自然资源主管部门不受理的情形,应当告知申报人应补充完善资料内容.

附件2

富民县地质灾害隐患点调查认表

位 置	富民县款庄镇青华村委会小石岩村		
隐患点名称	青华村委会小石岩村滑坡	坐标	经度：102° 39' 32.43" 纬度：25° 23' 46.39"
确定隐患类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 地裂缝 <input type="checkbox"/> 其他		
发生(发现)时间	2025年8月22日5时		
规模方量(或一次冲出物)	2700m ³	规模等级	<input type="checkbox"/> 特大型 <input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input checked="" type="checkbox"/> 小型
威胁对象及资产	5户26人150万元	险情等级	<input type="checkbox"/> 特大型 <input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input checked="" type="checkbox"/> 小型
调查资质单位 信息	单位名称	云南地质工程勘察设计研究院有限公司	
	资质类别及等级	甲级	证书编号 530020231120172
	单位法人	彭必建	联系电话 13888604609
	单位地址	云南省昆明市黎明路47号	
	负责人及电话	葛志亮 13759596412	调查时间
认定内容	调查核实报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	责任主体 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
	责任主体的行业主管部门	<input checked="" type="checkbox"/> 自然资源 <input type="checkbox"/> 住建 <input type="checkbox"/> 发改 <input type="checkbox"/> 水利 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 交通 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 工信 <input type="checkbox"/> 文旅 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 其他	
	防治措施建议	<input checked="" type="checkbox"/> 群测群防 <input checked="" type="checkbox"/> 监测预警 <input type="checkbox"/> 工程治理 <input type="checkbox"/> 搬迁避让 <input type="checkbox"/> 其他	
调查核实报告 结论	款庄镇青华村委会小石岩村滑坡现已成灾，威胁5户26人生命150万元财产安全，已造成直接经济损失8万元，险情等级为小型，规模等级为小型，建议纳入富民县地质灾害隐患点内，同时向上级申请开展普适型监测工程。 <div style="text-align: right;"> 调查单位(盖章):  2025年9月25日 </div>		
现场与论证情况	滑坡位于村庄前缘，因暴雨影响导致坡体中部浆砌石挡土墙垮塌，坡体表层土体滑移至坡脚季节性冲沟内，造成坡体顶部农户房屋基础裸露，现成高陡临空坡面，坡体顶部居民院坝内形成多条张拉裂缝；因坡体陡峭，在降雨等不利因素影响下，极易出现滑坡范围扩大，危及坡体顶部村民的生命财产安全。建议向上级部门申请开展普适型监测项目。 <div style="text-align: right;"> 经办人(签字):  2025年9月25日 </div>		
县级自然资源主管部门受理意见	<input checked="" type="checkbox"/> 认可 <input type="checkbox"/> 不认可 <div style="text-align: right;"> 经办人(签字):   单位盖章 2025年9月25日 </div>		

注：县级自然资源主管部门不认可的情形，应当说明理由。